

Nachkontrolle 2025

Zur Sicherstellung der nachhaltigen Nutzung wurde im Oktober ein Kontrollsystem eingeführt. Der zusätzliche Kontakt zu den Empfänger Familien hat sich als positiv erwiesen. Die Pflege der Sambia Trees und die Benützung der Kochstellen wurden kontrolliert und wenn nötig besprochen. Der Zeitpunkt der Kontrolle ist mehr als ein Jahr nach dem erstellen der Kochstelle.

Total kontrollierte Kochstellen Agali Distrikt	415 Gehöft / Stove
Einwandfreier Zustand und Benutzung der Kochstellen.	390 Stk
Gestohlene Kochstellen	2 Stk
Nicht oder nur teilweise benützte Stoves	23 Stk

Bei der Nachkontrolle von Egon Maissen Januar 2023 wurde festgestellt dass bei 10 Stk der beanstandeten Stoves mit einer weiteren Instruktion eine Verbesserung der Nutzung erreicht werden kann.

Die Ursachen für die nicht zufriedenstellend Benützung der Kochstellen ist vielfältig. Minimale Bildung, Tod der Ehefrau und traditionelle Gründe wurden bei Nachkontrollen festgestellt.

Der Prozentsatz der beanstandeten Stoves von 3.2 %. Diese Kochstellen sind ausgebaut und mit der Beihilfe des Gemeinde Präsidenten an andere Empfänger weiter geleitet worden.

Eigentlich wollte wir nur drei Bäume pflanzen pro Kochherd. Da nicht alle Bäume überleben, wurde die Anzahl pro Kochherd auf 10 Stk erhöht. Die Pflege und klimatische Gründe sind die Ursache. Die Sambia Trees sind geeignet und robust als Holzlieferant.